SPARE PARTS FOR STEAM LOCO # 57080

Ersatzteile · Pièces détachées · Parti di ricambio · Repuestos · 备用零件

1



22



23



4



5



6



7



56030



56052



56082



Part #	Description:	Bezeichnung:	Désignation:	Descrizione:	Descripción:	说明:	PC*
57080-01	Side Rods, 2 Pcs.	Steuerung (2 Stck.)	Changement de marche	Biellismo (2 pezzi)	Distribución (2 u.)	倒车齿轮	8
57080-22	Loco Wheelset, Front	Radsatz / Lok	Essieux	Ruote	Eje / Locomotora	买卖轮	7
57080-23	Loco Wheelset, Rear	Radsatz / Lok mit Aufnahme für Kurbelbolzen	Essieux	Ruote	Eje / Locomotora con sujeción de perno	轮子组件	7
57080-04	Crank Pin, 2 Pcs.	Kurbelbolzen (2 Stck.)	Boulon de manivelle (2 unités)	Manovella con bulloni (2 pezzi)	Perno de manivela (2 u.)	曲柄轴 (2个)	4
50500-05	Coupler Hook, Front	Kuppelhaken vorn	Attelage	Gancio frontale	Enganche delantero	前挂钩	4
50501-06	Coupler Hook, Loco/Tender	Kuppelhaken Lok/Tender	Attelage	Gancio frontale Loco	Enganche delantero Loco	前挂钩	4
57080-27	Smokestack Cap	Schlotaufsatz	Chemin'ee	Ffumaiolo	Chimenea	烟囱	4
	Standard Catalog Parts	**Ersatzteile aus unserem Standardprogramm**	**Pièces détachées de notre gamme standard**	**Pezzi di ricambio standard**	**Repuestos de nuestro programa standard**	**备用零件的标准范围:**	
56030	Coupler, PIN 72, 2 Pcs.	Kupplung PIN 72 (2 Stck.)	Attelage, PIN 72 (2 unités)	Gancio PIN 72 (2 pezzi)	Enganche PIN 72 (2 u.)	挂钩组件(2个)	
56052	Tender Wheelset, 2 Pcs.	Radsatz / Tender (2 Stck.)	Essieux (2 unités)	Ruote tender (2 pezzi)	Eje / tender (2 u.)	车轮 供应船(2个)	
56082	Buffers, 8 Pcs.	Hülsenpuffer (8 Stck.)	Tampon (8 unités)	Respingenti (8 pezzi)	Topera (8 u.)	泵把(8个)	

*Price Category *Preisgruppe *catégorie de prix *Categoria prezzi *Grupo de precio *价格
(see www.piko.de for details)